

VICES CHEZ BMW

► BMW Allemagne rappelle les R 1100 S produites entre l'automne et le mois d'avril 1998 (numéro de série ZA 88666 pour l'Europe). Soit 9 500 motos à travers le monde. Les vibrations du flat pourraient engendrer des fuites au niveau de la pipe d'admission. Le remplacement effectué chez les concessionnaires de la marque sera gratuit.



STEPHEN CAILLET